

Datum	31/10/2019
Dokumentnummer	SUPAIR_2019_10_002_DE
Seitenanzahl	1/1



Sicherheitsmitteilung

Betreff: Gurtzeug ACRO 4: Fehlende Naht

Beschreibung des Problems

Wir haben bei einem unserer Kunden das Fehlen einer Sicherheitsnaht bei einem Gurtzeug ACRO 4 festgestellt. Herstellungsdatum März 2019. Einer der Schultergurte wurde nicht in Bauchhöhe angenäht, sondern lediglich verklebt. Die Montage erfolgt an einem Automaten.

Wir führen zwei Überprüfungen an unseren Gurten durch. Die erste in der Produktion, die zweite während der Vorbereitung für die Auslieferung an unsere Kunden.

Beim ACRO 4 erfolgt ein erweitertes Kontrollprotokoll seit September 2019.

Betroffenes Produkt : Gurtzeug ACRO 4 vor September 2019 produziert.

Vorgehensweise :

Überprüfung des Gurtzeugs

Wir bitten die Piloten eines ACRO 4 zu überprüfen, ob ihre Schultergurte korrekt vernäht sind(und nicht nur geklebt).



STATUS : Niedrig
 Mittel
 Kritisch



Fehlen der drei vertikalen Nähte



NICHT FLIEGEN !
Kontaktiere SUPAIR
info@supair.com



OK

Vorhandensein der drei Nähte des Nähautomaten.

Guten Flug!